

市有施設のアスベスト対応状況について

I 市有施設アスベスト含有率調査結果概要

平成 19 年 9 月 1 日現在

市有施設内訳	含有率調査 施設数	0.1%超 過施設数	内 訳		
			全て対策済み (対策中を含む。) 施設数	未対策がある施設	
				一部対策済み	全て未対策
一般施設	62	28	13	3	12
学校施設	69	65	5	6	54
計	131	93	18	9	66

Ⅱ 市有施設（学校を含む）のアスベスト含有率が0.1%を超える施設一覧

（平成19年9月1日現在）

1 一般施設

『アスベスト含有率が0.1%を超える施設』

No.	施設名	アスベスト使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/%)	
				綿状	ひる石	S62	H17			H17,18年度	H19年度
1	市役所庁舎	本館1、3階機械室	S34	○			○	32.0	対策済(H18)	不検出	—
		別館A、B階段	S56		○		○	5.0		不検出	不検出
		地下機械室、新館6、10階機械室	S44,S45	○		○		2.3,3.4	対策済(H18)	不検出	—
2	小金原支所	1階空調機械室	S50	○		○		4.3	対策済(H18)	0.7,1.1	—
3	常盤平支所	機械室、電気室	S47	○		○		13.4	対策済(S63)	—	—
4	運動公園体育施設	体育館地階トレーニング室	S49	○			○	17.0	対策済(H18)	不検出	—
		弓道場(出入口)	S49	○			○	52.0	対策済(H18)	不検出	—
		武道館電気室	S49		○		○	7.1		不検出	不検出
		ボイラー室	S49		○		○	7.1		不検出	不検出
		競技場ステージ、控え室	S49	○		○		14.3	対策済(S63)	—	—
		機械室	S49	○		○		43.2	対策済(S63)	—	—
		卓球室	S48	○		○		0.8		—	不検出
		小体育室	S48	○		○		0.8		—	不検出
		器具庫	S48	○		○		0.8		—	不検出
5	青少年会館	機械室	S50	○		○		1.0		—	不検出
6	タウンスクール根木内	廊下	S51		○	○		0.3		—	不検出
		教室			○	○		0.3		—	不検出
7	衛生会館	1,3階機械室、1,2,3階パッケージ室、1,2階PS	S50	○		○		1.8	対策済(H18)	不検出～26(機械室)	—
8	総合福祉会館	EV機械室	S51	○		○		0.3		—	不検出
		空調機械室		○		○		0.3		—	不検出
		地下機械室		○		○		0.3		—	不検出
9	小金原市民センター	2階空調機械室	S50	○		○		4.3	対策済(H18)	不検出,2.7	—
		ホール(集会室・ステージ)								不検出	—
10	稔台市民センター	機械室	S49	○		○		12.9	対策済(S63)	—	—
11	常盤平市民センター	玄関風除室	S47		○		○	5.0		不検出	不検出
12	馬橋東市民センター	地階、2階階段	S56		○		○	1.3		不検出	不検出
13	中央消防署	機械室、電気室	S42	○		○		23.1	対策済(S63)	—	—

No.	施設名	アスベスト使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/μg)	
				綿状	ひる石	S62	H17			H17,18年度	H19年度
14	東部消防署	屋上階段	S60		○		○	4.0		不検出	不検出
15	八柱保育所	RF機械室	S51	○			○	0.9		—	不検出
16	北松戸保育所	1階保育室	S47		○		○	2.4		不検出	不検出
17	馬橋保育所	保育室	S45		○		○	7.0	対策済(H18)	不検出	—
18	六和クリーンセンター	IDF室	S51	○		○		0.2	現在未使用	—	—
		ガス洗浄室、水処理室		○		○		0.1		—	不検出
		三菱炉		○		○		0.3未満		—	不検出
19	クリーンセンター	体育施設機械室	S55		○		○	0.3未満	対策済(H18)	—	—
20	常盤平南部住宅	ポンプ室	S52	○		○		0.1		—	不検出
21	幸田第二住宅	ポンプ室	S54	○		○		0.1		—	不検出
22	小金原住宅2号棟	住戸、集会室	S50		○		○	8.0	対策済(H18)	不検出～0.5	—
23	常盤平併存住宅	住戸	S46		○		○	5.0	対策済(H18)	不検出～0.6	—
24	市立病院	1号館機械室	S46	○		○		1.7	対策済(H18)	不検出	—
25	東松戸病院4号館	空調機械室	S57	○			○	0.3未満		—	不検出
26	常盤平衛生処理場	工具置場、薬剤倉庫	S47	○		○		9.1	対策済(S63)	—	—
		機械室	S47	○		○		9.1	対策済(S63)	—	—
		管理棟分析室	S46		○		○	9.0		不検出	不検出
27	斎場	作業室	S48	○		○		9.5	対策済(S63)	—	—
28	北山市民会館	機械室	S48	○		○		11.0	対策済(S63)	—	—

※ 室内空气中濃度「不検出」とは、定量下限値(0.3本/μg)未満。ただし、平成17,18年度のNo.1市役所庁舎(各機械室)、No.2小金原支所、No.7衛生会館、No.9小金原市民センター、No.17馬橋保育所及びNo.24市立病院は0.5本/μg未満。

2 学校施設

『アスベスト含有率が0.1%を超える施設』

No.	施設名	アスベスト使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/ℓ)	
				綿状	ひる石	S62	H17			H17,18年度	H19年度
1	中部小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46		○	○		1.6		不検出	不検出
2	東部小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S44～ S50		○	○		0.1～0.6		—	不検出
3	北部小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S43～ S51		○	○		0.2～0.9		—	不検出
4	相模台小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○		0.4		—	不検出
5	南部小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S47,S50		○	○		0.4,0.8		—	不検出
6	矢切小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48,S50		○	○		0.4,0.3		—	不検出
7	高木小	特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○		1.3		不検出	不検出
		管理室(天井) 廊下等(天井)	S47		○	○		0.8		—	不検出
8	高木第二小	教室・特別教室(天井)	S41～S45	○		○		0.2		—	不検出
		機械室	S50,S53	○		○		0.7,0.1		—	不検出
9	馬橋小	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S43,S44		○	○		1.5,1.1		不検出	不検出
		特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S45		○	○		0.6		—	不検出
10	小金小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S45,S51		○	○	○	1.9,1.3		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46,S48		○	○		0.9,0.7		—	不検出
11	常盤平第一小	特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S43		○	○		1.4		不検出	不検出
12	常盤平第二小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S42		○	○		1.3		不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S43		○	○		1.0		—	不検出
13	稔台小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S51		○	○		0.7		—	不検出
14	常盤平第三小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46～ S51		○	○	○	2.0～5.0		不検出	不検出
		特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S44,S51		○	○		0.1,0.6		—	不検出

No.	施設名	アスベスト使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/μg)	
				綿状	ひる石	S62	H17			H17,18年度	H19年度
15	上本郷小	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○		1.3		不検出	不検出
16	小金北小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S47,S56		○	○	○	3.0,2.0		不検出	不検出
		特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S46		○	○		0.1		—	不検出
17	根木内小	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S44,S50		○	○	○	1.5~3.5		不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S48~ S51		○	○		0.1~0.9		—	不検出
18	栗ヶ沢小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S44~ S49		○	○	○	1.4~7.0		不検出	不検出
19	松飛台小	管理室等(天井) 廊下等(天井)	S43,S49		○	○	○	1.7,2.0		不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S44~ S51		○	○		0.2~0.9		—	不検出
20	松ヶ丘小	教室等	S46,S48	○		○		1.6,2.1	対策済(H18)	不検出	—
21	柿ノ木台小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S50,S54		○	○	○	1.4,2.5		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S45~ S51		○	○		0.5~0.9		—	不検出
22	古ヶ崎小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S46,S49		○	○		2.0,1.4		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井)	S45,S48		○	○		0.4		—	不検出
23	六実小	機械室	S45	○		○		1.7	対策済(H18)	不検出	—
		階段	S48		○	○		2.2		不検出	不検出
24	八ヶ崎小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46,S54		○	○	○	3.2,2.0		不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S47,S51		○	○		1.0,0.5		—	不検出
25	梨香台小	教室等	S48	○		○		2.6	対策済(H17)	—	—
		階段	S47	○		○		19.4	対策済(S63)	—	—
		特別教室等、廊下等	S51,S54		○	○	○	1.2,1.5		不検出	不検出
		特別教室等	S51		○	○		0.4		—	不検出
26	寒風台小	教室(天井) 廊下等(天井)	S46,S56		○	○	○	2.7,2.5		不検出	不検出
27	河原塚小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S54,S57		○		○	1.3,2.0		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48,S50		○	○		0.8,0.6		—	不検出
28	和名ヶ谷小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S57		○		○	2.5		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50,S51		○	○		0.8		—	不検出

No.	施設名	アスベスト使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/ℓ)	
				綿状	ひる石	S62	H17			H17,18年度	H19年度
29	旭町小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S49,S52		○	○	○	1.2~3.8		不検出	不検出
30	牧野原小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○	○	1.3~2.0		不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○		0.8		—	不検出
31	貝の花小	特別教室(天井) 廊下等(天井)	S53		○		○	5.0		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○		0.6		—	不検出
32	金ヶ作小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○		1.0		—	不検出
33	馬橋北小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50,S52		○	○	○	1.4,1.5		不検出	不検出
34	殿平賀小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S51		○	○		0.1		—	不検出
		機械室	S51	○		○		0.1		—	不検出
35	横須賀小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S51		○	○		0.2		—	不検出
36	八ヶ崎第二小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S51		○	○		0.1		—	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S54		○		○	2.0		不検出	不検出
		機械室	S51	○		○		0.5		—	不検出
37	新松戸南小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S53~ S59		○		○	1.5~6.5		不検出	不検出
38	松飛台第二小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52~ S56		○		○	1.3~4.0		不検出	不検出
39	上本郷第二小	特別教室(天井)	S50		○	○		1.3		不検出	不検出
		教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S46		○	○		0.6		—	不検出
40	大橋小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S56		○		○	2.5		不検出	不検出
41	六実第三小	機械室	S49	○		○		24.1	対策済(S63)	—	—
		機械室	S47	○		○		2	対策済(H18)	不検出	—
		階段	S47		○		○	4.0		不検出	不検出
42	幸谷小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S57		○		○	2.0		不検出	不検出
43	新松戸西小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S61		○		○	1.5~3.5		不検出	不検出
44	旧根木内東小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S53		○		○	1.0		—	不検出
45	旧新松戸北小	特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S56		○		○	1.5		不検出	不検出

No.	施設名	アスベスト使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/ℓ)	
				綿状	ひる石	S62	H17			H17,18年度	H19年度
46	第一中	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52		○		○	3.0		不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S48		○	○		0.8		—	不検出
47	第二中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50,S57		○	○	○	1.5,2.8		不検出	不検出
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S53		○		○	0.2		—	不検出
48	第三中	特別教室	S50	○		○		19.7	対策済(S63)	—	—
		特別教室、廊下	S55		○		○	3.8		不検出	不検出
49	第四中	教室(天井) 廊下等(天井)	S48		○	○		0.3		—	不検出
50	第五中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48～ S55		○	○	○	1.2～2.5		不検出	不検出
51	第六中	浄化槽機械室	S52	○			○	5.8	封鎖(H18)	不検出	—
		教室・特別教室・管理室・廊下等	S52		○		○	4.2,4.6		不検出	不検出
52	小金中	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S56,S60		○		○	1.4,3.7	対策中 (H19)	0.45 <small>(2棟検査内1棟検出)</small>	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S53		○		○	0.9		—	—
53	常盤平中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46,S49		○	○		2.3,1.9		不検出	不検出
		特別教室(天井)	S49		○	○		0.9		—	不検出
54	栗ヶ沢中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48,S51		○	○		1.9～4.0		不検出	不検出
		教室(天井) 廊下等(天井)	S44		○	○		0.6		—	不検出
55	古ヶ崎中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S49,S50		○	○		1.6,1.4	対策済(H18)	0.57 <small>(2棟検査内1棟検出)</small>	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S52～ S54		○		○	0.2		—	不検出
56	牧野原中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52～ S59		○		○	3.2～10.1		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S51		○	○		0.9		—	不検出
57	河原塚中	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S55～ H6		○		○	1.7～7.3		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52		○		○	0.2		—	不検出
58	根木内中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52～ 56		○		○	0.2		—	不検出
59	新松戸南中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S53,S56		○		○	3.3～5.7	対策済(H18)	0.68 <small>(4棟検査内1棟検出)</small>	—

No.	施設名	アスベスト使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度		含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度(本/μg)	
				綿状	ひる石	S62	H17			H17,18年度	H19年度
60	金ヶ作中	特別教室(天井)	S55		○		○	7.1		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S55		○		○	0.2		—	不検出
61	新松戸北中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S55～ 60		○		○	0.2		—	不検出
62	和名ヶ谷中	廊下等(天井)	S56		○		○	2.6		不検出	不検出
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S56		○		○	0.2		—	不検出
63	旭町中	教室・特別教室・管理室等(天井) 階段(天井)	S59		○		○	5.2～6.3	対策済(H18)	3.5 <small>(4棟検査内1棟検出)</small>	—
64	市立松戸高校	教室・特別教室・廊下等(天井)	S50～S52		○		○	0.2		—	不検出
		ボイラー室(天井・壁)	S57	○			○	0.2		—	不検出
65	白樺高原荘	食堂、ホール	S53	○			○	1.05	対策済(H18)	1.5	—
		機械室、ボイラー室	S53	○			○	1.05	対策済(H18)	1.8,1.3	—

※1 室内空气中濃度「不検出」とは、定量下限値(0.3本/μg)未満。ただし、平成17,18年度のNo.23六実小(機械室)及びNo.41六実第三小(機械室)は、0.5本/μg未満。

2 No.20松ヶ丘小は、昭和62年度調査ではひる石とされていたが、平成17年度に実施した点検の中で、綿状であることが確認された。