

## 吹付けアスベストの含有率が0.1%を超える市有施設一覧

## 1 一般施設

令和6年3月末現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度					含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度測定					
				綿状	ひる石	S62	H17	H20	H21	R04			R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	
1	市役所庁舎	本館1、3階機械室	S34	○			○					32.0	対策済(H18)	—	—	—	—	—
		別館A、B階段	S56		○		○					5.0		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		地下機械室、新館6、10階機械室	S44,S45	○		○						2.3,3.4	対策済(H18)	—	—	—	—	—
		新館階段室	S44,S45		○		○		○			0→0.1		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	小金原支所	1階空調機械室	S50	○		○					4.3	対策済(H18)	—	—	—	—	—	
3	常盤平支所	機械室、電気室	S47	○		○					13.4	対策済(S63)	—	—	—	—	—	
4	運動公園体育施設	体育館地階トレーニング室	S49	○			○					17.0	対策済(H18)	—	—	—	—	—
		弓道場(出入口)	S49	○			○					52.0	対策済(H18)	—	—	—	—	—
		武道館電気室	S49		○		○					7.1		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		ボイラー室	S49		○		○					7.1		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		競技場ステージ、控え室	S49	○		○						14.3	対策済(S63)	—	—	—	—	—
		機械室	S49	○		○						43.2	対策済(S63)	—	—	—	—	—
		卓球室	S48	○		○		○				0.8→29.3	対策済(H20)	—	—	—	—	—
		小体育室	S48	○		○						0.8	対策済(H20)	—	—	—	—	—
		器具庫	S48	○		○						0.8	対策済(H20)	—	—	—	—	—
5	青少年会館	機械室	S50	○		○			○		1→13	対策済(H22)	—	—	—	—	—	
6	タウンスクール根木内	廊下	S51		○	○					0.3	対策済(H20)	—	—	—	—	—	
		教室			○		○				0.3	対策済(H26)	—	—	—	—	—	
7	衛生会館	1,3階機械室、1,2,3階パッケージ室、1,2階PS	S50	○		○					1.8	対策済(H18)	—	—	—	—	—	
8	総合福祉会館	EV機械室	S51	○		○			○		0.3→4.0	対策済(H22)	—	—	—	—	—	
		空調機械室		○		○			○		0.3→4.0	対策済(H22)	—	—	—	—	—	
		地下機械室		○		○			○		0.3→4.0	対策済(H22)	—	—	—	—	—	
9	小金原市民センター	2階空調機械室	S50	○		○					4.3	対策済(H18)	—	—	—	—	—	
		ホール(集会室・ステージ)		○		○					4.3	対策済(H18)	—	—	—	—	—	
10	稔台市民センター	機械室	S49	○		○					12.9	対策済(S63)	—	—	—	—	—	
11	常盤平市民センター	玄関風除室	S47		○		○				5.0	対策済(H26)	—	—	—	—	—	
12	馬橋東市民センター	地階、2階階段	S56		○		○				1.3	対策済(H26)	—	—	—	—	—	
13	東部消防署	屋上階段	S60		○		○				4.0		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
14	八柱保育所	RF機械室	S51	○			○		○		0.9	対策済(H27)	—	—	—	—	—	
15	馬橋保育所	保育室	S45		○		○				7.0	対策済(H18)	—	—	—	—	—	
16	クリーンセンター	体育施設機械室	S55		○		○				0.3未満	対策済(H18)	—	—	—	—	—	
17	小金原住宅2号棟	住戸、集会室	S50		○		○				8.0	対策済(H18)	—	—	—	—	—	
18	常盤平併存住宅	住戸	S46		○		○				5.0	対策済(H18)	—	—	—	—	—	
19	八ヶ崎住宅(3号棟)	住戸	S48		○		○	○			0→8		不検出(10室検)	不検出(10室検)	—	—	—	
20	東松戸病院	4号館空調機械室	S57	○			○		○		0.3未満	閉鎖予定	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

## 1 一般施設

令和6年3月末現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度					含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度測定				
				綿状	ひる石	S62	H17	H20	H21	R04			R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度
21	常盤平衛生処理場	工具置場、薬剤倉庫	S47	○		○					9.1	対策済(S63)	—	—	—	—	—
		機械室	S47	○		○					9.1	対策済(S63)	—	—	—	—	—
		管理棟分析室	S46		○		○				9.0		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
22	斎場	作業室	S48	○		○					9.5	対策済(S63)	—	—	—	—	—
23	北山市民会館	機械室	S48	○		○					11.0	対策済(S63)	—	—	—	—	—
		階段室			○		○		○	○	0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出
24	旧根木内東小 <small>(H25年度に学校施設より移動)</small>	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S53		○		○				1.0		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※ 1 室内空气中濃度「不検出」とは、定量下限値(0.3本/㎡)未満。

2 施設名欄の網掛けの □ は全て未対策施設。 □ は一部未対策施設。■ は全て対策済み施設。

3 No.19 八ヶ崎住宅(3号棟)については、R3年度以降は居住者なしのため、室内空气中濃度測定は未実施。

4 今後、未対策施設については、目視による点検や室内空气中濃度測定を定期的に行い、継続管理をする。

## 2 学校施設

令和6年3月末現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度					含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度測定					
				綿状	ひる石	S62	H17	H20	H21	R04			R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	
1	中部小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46		○	○						1.6	対策済(H25)	—	—	—	—	—
2	東部小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S44～ S50		○	○						0.1～0.6	対策済(H23)	—	—	—	—	—
3	北部小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S43～ S51		○	○						0.2～0.9	対策済(H21)	—	—	—	—	—
4	相模台小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○						0.4	対策済(H25)	—	—	—	—	—
		校舎13	S52		○		○	○				0.1～1.0	対策済(R4)	—	—	不検出	—	—
		校舎14	S55		○		○	○				0.1～1.0	対策済(R4)	—	—	不検出	—	—
5	南部小	教室・特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S47,S50		○	○						0.4,0.8	対策済(H26)	—	—	—	—	—
6	矢切小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48,S50		○	○						0.4,0.3	対策済(H24)	—	—	—	—	—
7	高木小	特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○						1.3	対策済(H26)	—	—	—	—	—
		管理室(天井) 廊下等(天井)	S47		○	○						0.8	対策済(H26)	—	—	—	—	—
		校舎1-1 特別教室等(天井)	S41	○				○				0.2→1.1	対策済(H21)	—	—	—	—	—
8	高木第二小	校舎1-2 特別教室等(天井)	S45		○			○				未→0.1	対策済(H21)	—	—	—	—	—
		校舎1-3 特別教室等(天井)	S46	○		○		○				0.2→1	対策済(H21)	—	—	—	—	—
		旧機械室34	S50	○				○				0.7	対策済(H21)	—	—	—	—	—
		新機械室38	S53	○				○				0.1	対策済(H21)	—	—	—	—	—
9	馬橋小	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S43,S44		○	○						1.5,1.1	対策済(H25)	—	—	—	—	—
		特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S45		○	○						0.6	対策済(H25)	—	—	—	—	—
		校舎23	S56		○		○	○		○		0.1～1.0	対策済(H25)	—	—	—	不検出	不検出
10	小金小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S45,S51		○	○	○					1.9,1.3	対策済(H23)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46,S48		○	○						0.9,0.7	対策済(H23)	—	—	—	—	—
11	常盤平第一小	特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S43		○	○						1.4	対策済(H25)	—	—	—	—	—
12	常盤平第二小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S42		○	○						1.3	対策済(H24)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S43		○	○						1.0	対策済(H24)	—	—	—	—	—
13	稔台小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S51		○	○						0.7	対策済(H25)	—	—	—	—	—
		校舎19-2	S53		○		○	○		○		0.1～1.0	対策済(H25)	—	—	—	不検出	不検出
14	常盤平第三小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46～ S51		○	○	○					2.0～5.0	対策済(H29)	—	—	—	—	—
		特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S44,S51		○	○						0.1,0.6	対策済(H29)	—	—	—	—	—
15	上本郷小	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50		○	○						1.3	対策済(H30)	—	—	—	—	—
16	小金北小	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S47,S56		○	○	○					3.0,2.0	対策済(H24)	—	—	—	—	—
		特別教室等(天井) 廊下等(天井)	S46		○	○						0.1	対策済(H24)	—	—	—	—	—
17	根木内小	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S44,S50		○	○	○					1.5～3.5	対策済(H26)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S48～ S51		○	○						0.1～0.9	対策済(H26)	—	—	—	—	—
18	栗ヶ沢小	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S44～ S49		○	○	○					1.4～7.0	対策済(H21)	—	—	—	—	—
19	松飛台小	管理室等(天井) 廊下等(天井)	S43,S49		○	○						1.7,2.0	対策済(H23)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S44～ S51		○	○						0.2～0.9	対策済(H23)	—	—	—	—	—
20	松ヶ丘小	教室等	S46,S48	○		○						1.6,2.1	対策済(H18)	—	—	—	—	—

## 2 学校施設

令和6年3月末現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度					含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度測定						
				綿状	ひる石	S62	H17	H20	H21	R04			R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度		
21	柿ノ木台小	教室・特別教室(天井)	S50,S54		○	○	○					1.4,2.5	対策済(H20)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○							0.5~0.9	対策済(H20)	—	—	—	—	—
22	古ヶ崎小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S46,S49		○	○						2.0,1.4	対策済(H22)	—	—	—	—	—	
		教室・特別教室・管理室等(天井)			○	○							0.4	対策済(H22)	—	—	—	—	—
23	六実小	機械室	S45	○		○						1.7	対策済(H18)	—	—	—	—	—	
		階段			○	○							2.2	対策済(H27)	—	—	—	—	—
24	八ヶ崎小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S46,S54		○	○	○					3.2,2.0	対策済(H22)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○							1.0,0.5	対策済(H22)	—	—	—	—	—
25	梨香台小	教室等	S48	○		○						2.6	対策済(H17)	—	—	—	—	—	
		階段	S47	○		○						19.4	対策済(S63)	—	—	—	—	—	
		特別教室等、廊下等	S51,S54		○	○	○					1.2,1.5	対策済(H26)	—	—	—	—	—	
		特別教室等	S51		○	○						0.4	対策済(H26)	—	—	—	—	—	
26	寒風台小	教室(天井)	S46,S56		○	○	○					2.7,2.5	対策済(H21)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○	○								—	—	—	—	
27	河原塚小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S54,S57		○		○					1.3,2.0	対策済(H22)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○							0.8,0.6	対策済(H22)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室・管理室等(天井)		S48,S50		○	○								—	—	—	—	—
28	和名ヶ谷小	教室・特別教室(天井)	S57		○		○					2.5	対策済(H29)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○							0.8	対策済(H29)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室・管理室等(天井)		S50,S51		○	○								—	—	—	—	—
		校舎1-4		S53		○		○	○		○		0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出
29	旭町小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S49,S52		○	○	○					1.2~3.8	対策済(H26)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○	○						0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出
		校舎1-4		S54		○		○	○		○				—	—	—	不検出	不検出
30	牧野原小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S50		○	○	○					1.3~2.0	対策済(H26)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○							0.8	対策済(H26)	—	—	—	—	—
31	貝の花小	特別教室(天井)	S53		○		○					5.0	対策済(H29)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○							0.6	対策済(H29)	—	—	—	—	—
32	金ヶ作小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S50		○	○						1.0	対策済(H30)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○									—	—	—	—	—
33	馬橋北小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S50,S52		○	○	○					1.4,1.5	対策済(H27)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○									—	—	—	—	—
34	殿平賀小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S51		○	○						0.1	対策済(H30)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○							0.1→0.5		—	—	—	—	—
35	横須賀小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S51		○	○						0.2	対策済(H23)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○									—	—	—	—	—
36	八ヶ崎第二小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S51		○	○						0.1	対策済(H30)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○						2.0		—	—	—	—	—	
		浄化槽機械室		S51	○			○		○		0.5		—	—	—	—	—	—
37	新松戸南小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S53~S59		○		○					1.5~6.5	対策済(H27)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○									—	—	—	—	
38	松飛台第二小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S52~S56		○		○					1.3~4.0	対策済(H29)	—	—	—	—	—	
		廊下等(天井)			○	○									—	—	—	—	
39	上本郷第二小	特別教室(天井)	S50		○	○						1.3	対策済(H26)	—	—	—	—	—	
		教室・特別教室等(天井)		S46		○	○						0.6	対策済(H26)	—	—	—	—	—
		廊下等(天井)				○	○									—	—	—	—
40	大橋小	浄化槽機械室	S44	○		○			○			0→0.1	対策済(H26)	—	—	—	—	—	
		教室・特別教室(天井)		S56		○		○					2.5	対策済(H30)	—	—	—	—	—
		廊下等(天井)				○		○			○		0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出
		校舎1-2				○		○	○		○		0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出
	校舎1-3		○		○	○		○		0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出			

## 2 学校施設

令和6年3月末現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度					含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度測定					
				綿状	ひる石	S62	H17	H20	H21	R04			R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	
41	六実第三小	機械室	S49	○		○						24.1	対策済(S63)	—	—	—	—	—
		機械室	S47	○		○						2	対策済(H18)	—	—	—	—	—
		階段	S47		○		○					4.0	対策済(H29)	—	—	—	—	—
		校舎8	S47		○	○		○				0→0.1	対策済(H29)	—	—	—	—	—
42	幸谷小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S57		○		○					2.0	対策済(H30)	—	—	—	—	—
		校舎1-1			○		○	○		○		0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出
43	新松戸西小	教室・特別教室・管理室等(天井)	S61		○		○					1.5~3.5	対策済(H29)	—	—	—	—	—
44	旧古ヶ崎南小	校舎1-1(西)	S56		○		○	○		○		0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出
		校舎1-2(東)			○		○	○		○		0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出
45	第一中	教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52		○		○					3.0	対策済(H22)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S48		○	○						0.8	対策済(H22)	—	—	—	—	—
46	第二中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S50,S57		○	○	○					1.5,2.8	対策済(H30)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S53		○		○					0.2		—	—	—	—	—
47	第三中	特別教室	S50	○		○						19.7	対策済(S63)	—	—	—	—	—
		特別教室・廊下	S55		○		○					3.8	対策済(H22)	—	—	—	—	—
48	第四中	教室(天井) 廊下等(天井)	S48		○	○						0.3	対策済(H29)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48~S55		○	○	○					1.2~2.5	対策済(H24)	—	—	—	—	—
50	第六中	浄化槽機械室	S52	○			○					5.8	封鎖(H18)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室・管理室・廊下等	S52		○		○					4.2,4.6	対策済(H24)	—	—	—	—	—
51	小金中	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S56,S60		○		○					1.4,3.7	対策済(H19)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S53		○		○					0.9		—	—	—	—	—
52	常盤平中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S46,S49		○	○						2.3,1.9	対策済(H23)	—	—	—	—	—
		特別教室(天井)	S49		○	○						0.9	対策済(H23)	—	—	—	—	—
53	栗ヶ沢中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S48,S51		○	○						1.9~4.0	対策済(H29)	—	—	—	—	—
		教室(天井) 廊下等(天井)	S44		○	○						0.6	対策済(H29)	—	—	—	—	—
54	古ヶ崎中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S49,S50		○	○						1.6,1.4	対策済(H18)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S52~S54		○		○					0.2	対策済(H30)	—	—	—	—	—
55	牧野原中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52~S59		○		○					3.2~10.1	対策済(H27)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S51		○	○						0.9	対策済(H27)	—	—	—	—	—
		浄化槽機械室	S52	○		○			○			0→0.1	対策済(H27)	—	—	—	—	—
56	河原塚中	教室・特別教室(天井) 廊下等(天井)	S55~H6		○		○					1.7~7.3	対策済(H21)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52		○		○					0.2	対策済(H21)	—	—	—	—	—
57	根木内中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S52~S56		○		○					0.2	対策済(H25)	—	—	—	—	—
58	新松戸南中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S53,S56		○		○					3.3~5.7	対策済(H18)	—	—	—	—	—
		特別教室(天井)	S55		○		○					7.1	対策済(H29)	—	—	—	—	—
59	金ヶ作中	教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S55		○		○					0.2	対策済(H29)	—	—	—	—	—
		廊下等(天井)	S55		○		○					0.2	対策済(H29)	—	—	—	—	—
60	和名ヶ谷中	廊下等(天井)	S56		○		○					2.6	対策済(H30)	—	—	—	—	—
		教室・特別教室・管理室等(天井) 廊下等(天井)	S56		○		○					0.2		—	—	—	—	—
		校舎8	S60		○		○	○		○		0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出

## 2 学校施設

令和6年3月末現在

No.	施設名	吹付け材使用場所	建設年度	吹付け材種類		調査年度					含有率(%)	対策状況	室内空气中濃度測定					
				綿状	ひる石	S62	H17	H20	H21	R04			R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	
61	旭町中	教室・特別教室・管理室等(天井) 階段(天井)	S59		○		○					5.2~6.3	対策済(H18)	—	—	—	—	—
62	市立松戸高校	教室・特別教室・廊下等(天井)	S50~S52		○		○					0.2	対策済(H30)	—	—	—	—	—
		ボイラー室(天井・壁)	S57		○		○		○			0.2	対策済(H29)	—	—	—	—	—
		校舎11(研修棟)階段天井			○		○	○		○		0.1~1.0		—	—	—	不検出	不検出

※ 1 室内空气中濃度「不検出」とは、定量下限値(0.3本/1%<sub>v/v</sub>)未満。

2 施設名欄の網掛けの □ は全て未対策施設。□□□ は一部未対策施設。■ は全て対策済み施設。

3 今後、未対策施設については、目視による点検や室内空气中濃度測定を定期的に行い、継続管理をする。