

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(上本郷小学校)

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	北松戸2丁目19番地の1の横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道はあるのだが、見通しが悪く、交通量も多い (標識の設置や学童注意の塗装もしてあります)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外側線の引き直し、歩道のない箇所にはグリーン塗装</li> <li>横断歩道前のポール設置検討</li> <li>横断歩道付近、児童通学状況確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>引き直し 対応済 (市)</li> <li>通学状況確認 確認済 (学校)</li> </ul>