

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(東部小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	雁吉園前の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信号がなく、曲がりくねった道の交差点である</li> <li>・視界が悪く危険である</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一時停止線の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(警察)</li> </ul>
2	秋山2-21-13付近 西山建設付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・抜け道の入り口としてスピードを出している車が多い</li> <li>・歩道、グリーンライン等もないが児童が多く危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後、看板等の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(市)</li> </ul>
3	秋山85-6 ビストロすぱーん前交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・抜け道として利用されることも多く、児童が歩行するスペースを確保しにくい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路として指定する</li> <li>・外側線・グリーン塗装</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路指定 申請等対応済(学校)</li> <li>・外側線、グリーン塗装対応済(市)</li> </ul>
4	東松戸3丁目付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今まで道路の片側だけが通学路だったのが、両側を通学路指定にしたい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その区間に横断できる歩道か信号を設置してほしい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全教育の実施(学校)</li> </ul>
5	正門下、セブンイレブン前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県道を渡る際の、信号を待つ児童のスペースがなく危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・両側の歩道にラバーポール設置、ガードレールの拡張</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラバーポール、ガードレール順次、対応予定(県)</li> </ul>