

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【幸谷小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	幸谷坂中腹にある横断歩道付近	横断歩道の横に側溝があり、側溝が鉄なので雨天時滑ってしまい危険である。また、坂道にあるため、自転車での走行も危険である。	道路補修	その他		<ul style="list-style-type: none"> <li>・他形態への付け替え不可【市】</li> <li>①学校で安全指導の実施【学校】</li> <li>②主従ドット塗り直し【市】</li> <li>③外側線（巻き込み部）塗り直し【市】</li> </ul>
2	継続	未完了	武蔵野線沿いのあかつき公園前の道路	抜け道となっており、この3年間で本校児童の交通事故が2度起きている危険な道路である。	道路補修			道路補修【市】 ※数年かかる見込み
3	継続	未完了	都市計画道路3・4・18号線（馬橋根木内線）	カーブや高低差が多く見通しの悪い狭隘な生活道路への流入車両が多くある。	その他			<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在できる対策（児童への安全指導等）は対応済み【市】</li> <li>・都市計画道路3・4・18号馬橋根木内線の令和8年度中の仮供用を目指す【市】</li> </ul>