

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(六実小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	給食室裏交差点～六実マンション付近	・路側帯がない	・注意喚起として電柱幕を検討	・対応済(市)
2	正門前道路	・交通量は普通だが、速度を落とさず走行している車両が多い	・注意喚起として電柱幕または、路面表示を検討 ・効果が無いようであれば、取り締まりの実施	・対応済(市)
3	正門出て右、六実小角交差点	・横断歩道前の待機場所が狭い	・注意喚起として電柱幕または、路面表示を検討	・対応済(市)
4	正門付近前の細道のつきあたり	・車が出てくる際、カーブミラーがないため、出会い頭でぶつかる可能性あり	・注意喚起として電柱幕または、路面表示を検討	・対応済(市)
5	第1公園～六実マンションの通学路	・交通量は少ないが、路側帯がない	・後日、現地確認を行い、対策を検討	・対応済(市)
6	六実支所前の脇道	・反対側には横断歩道があるが、反対側にはない ・出会い頭でぶつかる可能性あり	・後日、現地確認を行い、対策を検討	・安全対策について ↓ 横断歩道増設は不可(警察)
7	さくら通り～六実支所前の通学路	・カーブがあり、見通しがあまりよくない ・路側帯はある	・後日、現地確認を行い、対策を検討	・対応済(市)
8	正門出て途中～突きあたり	・グリーン塗装がない ・路側帯の白線も薄くなっている	・外側線の引き直しを検討	・対応済(市)
9	六実マンション前～クリーニング屋交差点	・グリーン塗装がない ・交通量は少ないが、路上駐車がが多い	・取り締まりの実施を検討	・路上駐車対策 駐車車両がひどい場合は、学校に通報協力 実施済(警察)
10	六高台保育園付近の通学路	・横断歩道はあるが、待機場所がせまい ・下り坂のため、速度を上げて走行する車両が多い	・注意喚起の対策を検討	・対応済(市)
11	籠益第1公園沿い	・路側帯がない	・外側線の設置、グリーン塗装は検討	・対応済(市)
12	車が1台がやっと通れるくらいの通学路	・車が通るときは、児童が止まってよけなければならないくらい道路が狭い ・交通量は少ない (その道路沿いに家がある方の車がほとんどである)	・道路幅から外側線の設置は無理 ・注意喚起の電柱幕を検討または、「通学路」マークの設置	・対応済(市)