

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(河原塚小学校)

番号	合同安全点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	グリーンマンション前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラーの劣化</li> <li>・見えづらく危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラーの交換</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(市)</li> </ul>
2	河原塚300-2住宅前あたりの 横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登校する児童の数、車の通り共に多く、 道がカーブして見通しが悪い</li> <li>・横断歩道と路側帯の白線が摩耗している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道、路側帯の白線、グリーン 塗装の修繕</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外側線の引き直し R6以降、対応予定(市)</li> </ul>
3	通学路緑コースにある用水路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雨天時など水位が上がることで多く危険</li> <li>・子どもが容易に立ち入ることができる形 状で危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・柵の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・担当課 確認済 河川の管理上、柵の設置は 不可(市)</li> </ul>
4	飯沼農園坂下丁字路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・見通しの悪い丁字路</li> <li>・左右とも緩やかに手前にカーブしている ため、児童が横断するときに横断した い道路に少し出ないと左右の確認ができ ない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起の路面表示</li> <li>・看板の設置</li> <li>・横断歩道の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電柱幕、設置完了(市)</li> </ul>
5	本校正門付近の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道を渡るための児童の待機線が、 道路形状と合っておらず、車道にせり出 している</li> <li>・交差する道路を走行する車両が待機線よ り内側(車から見ると路側帯白線の外 側)を通るため危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯の白線の位置を道路形状に 合ったものに直す</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・R6ポストコーン設置予定 (市)</li> </ul>

6	セブンイレブン松戸河原塚店 ～内海道公園付近にかけて の道路	・多くの小中学生が通学に使う細い道でありながら、通学時間帯に抜け道を使う車が増加 しており危険な状況が散見 ・通学路表示が見えづらい箇所もある	・3・3・7号線の早期完成	・担当課 対応中 (市)
---	--------------------------------------	---	---------------	--------------