

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(ハケ崎第二小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	学校正門から左突き当たりT字路(ハケ崎モータース前)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T字路になっており、3か所から車等の往来が非常に多い</li> <li>・どの時間帯も交通量が多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーン30含めた取り締まりの強化</li> <li>・クリーニング側に巻き込み線設置</li> <li>・向い側に車止めの設置検討</li> <li>・薄くなっている横断歩道は、随時塗り直していく</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーン30を含めた取締り強化</li> <li>・正門前の通りは速度取締りを対応済</li> <li>・ゾーン30については随時設置に向けて対応中(警察)</li> <li>・横断歩道の塗り直し補修済(警察)</li> </ul>
2	学校正門からT字路までの通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ポールが設置され、歩きやすくなった</li> <li>・しかし、前から人が来るとどちらかがはみ出してしまうことがある</li> <li>・また、電信柱で道路側に出てしまいがちである</li> <li>・車の往来も多く、速度を上げて走行する車両も多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーン塗装の塗り直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーン塗装対応済(市)</li> </ul>
3	学校正門からテラスモールのおりに出る通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ポール・白線・グリーン塗装がある</li> <li>・しかし、テラスモール等への抜け道となっており、車の往来が非常に多い</li> <li>・横断歩道では、信号機もあるが、車等が止まっていると見えづらいこともあり心配である</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩行者優先、自転車への注意喚起看板の設置</li> <li>・将来的に自転車が通るレーンを設置予定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起看板の設置対応済(市)</li> </ul>