

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(ハケ崎第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	ハケ崎3-3-1	<ul style="list-style-type: none"> ・新しく東門を開放 ・道幅が狭く、見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラ設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・R5 設置済 (市)
2	ハケ崎3-3-1	<ul style="list-style-type: none"> ・正門は商業施設もあるため、一日中、交通量が多い ・裏門も道幅が狭く、見通しが悪い ・職員室等から通用門が見えない 	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラ設置 (正門、裏門) 	<ul style="list-style-type: none"> ・正門 設置済 裏門 設置の優先順位等を含め、再度検討 (市)
3	ハケ崎3丁目 正門から右に出て、十字路に向かう手前(貝の花第3公園側)から裏門まで。	<ul style="list-style-type: none"> ・新しく東門を開放 ・新たな通学路となるが、道幅が狭く、見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道 ・一時停止線の設置 ・公園に向かう箇所から、新しい正門を通り、裏門までの駐車禁止の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・Tマークの設置 対応済 (市)
4	ハケ崎3丁目 正門から右に出て、十字路に向かう手前(貝の花第3公園側)から裏門まで。	<ul style="list-style-type: none"> ・新しく東門を開放 ・新たな通学路となるが、道幅が狭く、見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・「通学路」道路標識 ・カーブミラーの設置 ・通学路用道路(緑色) ・「学童注意」等の表示 ・「通学路」道路標識 	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱幕 グリーンラインの設置対応済 (市)
5	ハケ崎1丁目	<ul style="list-style-type: none"> ・抜け道となっている ・道路が陥没している箇所あり ・車の往来が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示や道路をでこぼこにするなど、乗用車に対する啓蒙 	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱幕、陥没箇所補修順次、対応予定(市) →電柱幕設置済 ・速度規制、規制に伴う対策調整中(警察、市)