令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(六実第二小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
I	本校正門前道路 スクールゾーン	・朝のスクールゾーン(7:30~8:30)を通行許可を得ていない車両が通行して児童と接触する危険がある・狭小道路であり、放課後の下校時は車両通行で児童への接触の危険が高い教職員が安全指導に立っているが不安である	・外側線無し⇒外側線が無いとグリーン 塗装できないため、警察へ確認する ・スクールゾーン看板の大きさについて も同様に対応する ・外側線について、警察からの回答を確 認のうえ、今後の対応を再検討する	・対応済 (市)
2	カットサロンフジタ前の 丁字路から東へ入った道路	・道路が「く」の字に曲がっていて見通 しが悪い ・車両通行量も多く児童と接触する危険 が高い	・外側線無し⇒外側線が無いとグリーン 塗装できないため、警察へ確認する ・警察からの回答を確認のうえ、今後の 対応を再検討する ・学校が希望している歩道が通学路指定 していないため、まずは通学路指定し てから対応する ・ミラーについては検討するが、地域住 民への説明が必要である	・通学路変更 申請等対応済 (学校) ↓ 変更後、外側線、グリーン塗装 等について 対応済 (市)