

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(上本郷第二小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	上本郷一丁目交差点から三良建設付近の交差点までの通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・車道と歩道を分けるガードはあるが狭い ・交通量が多く、速度を上げて走行する車両（自動車・自転車）が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレール側に通学路変更 ・速度抑制の路面標示・電柱幕の設置 ・ゾーン30の規制を広げられるか警察に相談 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路変更、ゾーン30の範囲検討中（学校） ↓ 歩道があり歩車分離が図られている ゾーン30の範囲を広げても物理的デバイスの設置は困難な交通状況である よって、規制の拡大は困難（警察） ↓ 変更確定後、路面標示、電柱幕対応済（市） ・ガードレール側に通学路変更済（学校）
2	前田公園付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅街のため道幅が狭い ・通勤等の抜け道になっており、交通量が多いうえに速度を上げて走行する車両が多い ・登下校で使用する児童も多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示・電柱幕の設置検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済（市）
3	風早神社付近の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・上本郷駅方面から左折する車両が歩道に乗り上げるように曲がってくることがある ・参道脇の道路には樹木もあって見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道や外側線の形状の変更について、警察へ相談 	<ul style="list-style-type: none"> ・安全教育の実施（学校）
4	上本郷保育園から前田公園付近までの通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・国道6号線からの抜け道として使用されている ・人通りは多くはないが、通学路として使用する児童は多い ・道幅が狭いわりに交通量が多く、速度を上げて走行する車両が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・上本郷前保育園の通学路は危険なため、通学路の変更を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路変更両側を通学路に変更済（学校）