

平成23年度敷地境界放射線量測定結果

施設名 松戸市クリーンセンター(松戸市高柳新田37番地)

仕様機種 HORIBA PA-1000Radi

高さ 100cm

単位 $\mu\text{Sv/h}$

地点		平成23年7月		平成23年8月		平成23年9月		平成23年10月		平成23年11月		平成23年12月	
		最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値
No.1	正門前 (西側)	0.251	0.274	0.235	0.260	0.225	0.263	0.234	0.275	0.251	0.262	0.243	0.255
No.2	公園境界 (南側)	0.223	0.248	0.220	0.240	0.211	0.233	0.231	0.250	0.239	0.245	0.234	0.249
No.3	余熱利用施設境界 (東側)	0.187	0.236	0.248	0.286	0.184	0.284	0.215	0.246	0.233	0.241	0.232	0.248
No.4	倉庫脇 (北側)	0.274	0.286	0.209	0.270	0.204	0.289	0.260	0.272	0.235	0.299	0.206	0.265

地点		平成24年1月		平成24年2月		平成24年3月	
		最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値
No.1	正門前 (西側)	0.239	0.268	0.232	0.251	0.208	0.237
No.2	公園境界 (南側)	0.235	0.247	0.216	0.235	0.206	0.234
No.3	余熱利用施設境界 (東側)	0.217	0.268	0.206	0.251	0.199	0.229
No.4	倉庫脇 (北側)	0.235	0.278	0.190	0.220	0.214	0.233

施設名 和名ヶ谷クリーンセンター(松戸市和名ヶ谷1349番2)

仕様機種 HORIBA PA-1000Radi

高さ 100cm

単位 $\mu\text{Sv/h}$

地点		平成23年7月		平成23年8月		平成23年9月		平成23年10月		平成23年11月		平成23年12月	
		最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値
No.1	正門前 (南側)	0.217	0.312	0.196	0.300	0.196	0.234	0.215	0.252	0.233	0.247	0.189	0.233
No.2	通用門 (東側)	0.272	0.312	0.300	0.338	0.292	0.319	0.275	0.292	0.285	0.322	0.257	0.274
No.3	公園トイレ脇 (北側)	0.286	0.324	0.278	0.297	0.276	0.325	0.253	0.280	0.244	0.280	0.211	0.257
No.4	池脇 (西側)	0.311	0.328	0.291	0.327	0.269	0.319	0.284	0.306	0.258	0.296	0.267	0.292

地点		平成24年1月		平成24年2月		平成24年3月	
		最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値
No.1	正門前 (南側)	0.210	0.225	0.203	0.230	0.200	0.218
No.2	通用門 (東側)	0.253	0.313	0.266	0.300	0.284	0.304
No.3	公園トイレ脇 (北側)	0.239	0.284	0.225	0.261	0.243	0.260
No.4	池脇 (西側)	0.265	0.294	0.252	0.284	0.266	0.287

施設名 日暮最終処分場(松戸市五香西5丁目35番地の8他)

仕様機種 クリアバルス㈱ CP-100

高さ 100cm

単位 $\mu\text{Sv/h}$

地点	平成23年7月		平成23年8月		平成23年9月		平成23年10月		平成23年11月		平成23年12月	
	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値
No.1 正門前 (西側境界)	0.164	0.178	0.148	0.175	0.149	0.158	0.143	0.151	0.136	0.148	0.129	0.149
No.2 北側境界A (北側境界)	0.143	0.175	0.160	0.182	0.133	0.167	0.127	0.166	0.135	0.188	0.131	0.155
No.3 北側境界B (北側境界)	0.256	0.409	0.243	0.357	0.256	0.283	0.229	0.272	0.253	0.314	0.203	0.229
No.4 東側境界ステージ (東側境界)	0.159	0.174	0.165	0.191	0.166	0.179	0.182	0.194	0.180	0.198	0.133	0.153
No.5 南東側境界フェンス外側 (南東側境界)	0.192	0.199	0.199	0.205	0.186	0.193	0.186	0.199	0.188	0.194	0.150	0.184
No.6 南側境界フェンス外側 (南側境界)	0.189	0.203	0.180	0.210	0.160	0.179	0.166	0.171	0.156	0.175	0.148	0.154

地点	平成24年1月		平成24年2月		平成24年3月	
	最小値	最高値	最小値	最高値	最小値	最高値
No.1 正門前 (西側境界)	0.123	0.135	0.124	0.139	0.114	0.127
No.2 北側境界A (北側境界)	0.141	0.172	0.127	0.160	0.132	0.153
No.3 北側境界B (北側境界)	0.179	0.233	0.175	0.189	0.172	0.217
No.4 東側境界ステージ (東側境界)	0.128	0.138	0.124	0.132	0.119	0.134
No.5 南東側境界フェンス外側 (南東側境界)	0.154	0.174	0.149	0.165	0.151	0.164
No.6 南側境界フェンス外側 (南側境界)	0.145	0.157	0.126	0.144	0.133	0.145

※測定方法は高さ1mで2分・2分30秒・3分・3分30秒・4分毎に計5回測定し、その平均値とする。