

# 吹付けアスベストの含有率が0.1%を超える市有施設一覧

## 1 一般施設

令和7年3月末現在

| No. | 施設名         | 吹付け材使用場所                    | 建設年度    | 吹付け材種類 |     | 調査年度 |     |     |     |     | 含有率(%)   | 対策状況     | 室内空气中濃度測定 |       |       |       |       |
|-----|-------------|-----------------------------|---------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|     |             |                             |         | 綿状     | ひる石 | S62  | H17 | H20 | H21 | R04 |          |          | R02年度     | R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 |
| 1   | 市役所庁舎       | 本館1、3階機械室                   | S34     | ○      |     |      | ○   |     |     |     | 32.0     | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 別館A、B階段                     | S56     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 5.0      |          | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|     |             | 地下機械室、新館6、10階機械室            | S44,S45 | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 2.3,3.4  | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 新館階段室                       | S44,S45 |        | ○   |      | ○   |     | ○   |     | 0→0.1    |          | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 2   | 小金原支所       | 1階空調機械室                     | S50     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 4.3      | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 3   | 常盤平支所       | 機械室、電気室                     | S47     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 13.4     | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 4   | 運動公園体育施設    | 体育館地階トレーニング室                | S49     | ○      |     |      | ○   |     |     |     | 17.0     | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 弓道場(出入口)                    | S49     | ○      |     |      | ○   |     |     |     | 52.0     | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 武道館電気室                      | S49     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 7.1      |          | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|     |             | ボイラー室                       | S49     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 7.1      |          | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|     |             | 競技場ステージ、控え室                 | S49     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 14.3     | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 機械室                         | S49     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 43.2     | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 卓球室                         | S48     | ○      |     | ○    |     | ○   |     |     | 0.8→29.3 | 対策済(H20) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 小体育室                        | S48     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 0.8      | 対策済(H20) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 器具庫                         | S48     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 0.8      | 対策済(H20) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 5   | 青少年会館       | 機械室                         | S50     | ○      |     | ○    |     |     | ○   |     | 1→13     | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 6   | タウンスクール根木内  | 廊下                          | S51     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.3      | 対策済(H20) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 教室                          |         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.3      | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 7   | 衛生会館        | 1,3階機械室、1,2,3階パッケージ室、1,2階PS | S50     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 1.8      | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 8   | 総合福祉会館      | EV機械室                       | S51     | ○      |     | ○    |     |     | ○   |     | 0.3→4.0  | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 空調機械室                       |         | ○      |     | ○    |     |     | ○   |     | 0.3→4.0  | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | 地下機械室                       |         | ○      |     | ○    |     |     | ○   |     | 0.3→4.0  | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 9   | 小金原市民センター   | 2階空調機械室                     | S50     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 4.3      | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |             | ホール(集会室・ステージ)               |         |        |     |      |     |     |     |     |          |          | —         | —     | —     | —     | —     |
| 10  | 稔台市民センター    | 機械室                         | S49     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 12.9     | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 11  | 常盤平市民センター   | 玄関風除室                       | S47     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 5.0      | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 12  | 馬橋東市民センター   | 地階、2階階段                     | S56     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 1.3      | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 13  | 東部消防署       | 屋上階段                        | S60     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 4.0      |          | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 14  | 八柱保育所       | RF機械室                       | S51     | ○      |     |      | ○   |     | ○   |     | 0.9      | 対策済(H27) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 15  | 馬橋保育所       | 保育室                         | S45     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 7.0      | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 16  | グリーンセンター    | 体育施設機械室                     | S55     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.3未満    | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 17  | 小金原住宅2号棟    | 住戸、集会室                      | S50     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 8.0      | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 18  | 常盤平併存住宅     | 住戸                          | S46     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 5.0      | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 19  | 旧八ヶ崎住宅(3号棟) | 住戸                          | S48     |        | ○   |      | ○   | ○   |     |     | 0→8      |          | 不検出(10室検) | —     | —     | —     | —     |

1 一般施設

令和7年3月末現在

| No. | 施設名                                       | 吹付け材使用場所                    | 建設<br>年度 | 吹付け材種類 |     | 調査年度 |     |     |     |     | 含有率<br>(%) | 対策状況     | 室内空气中濃度測定 |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                           |                             |          | 綿状     | ひる石 | S62  | H17 | H20 | H21 | R04 |            |          | R02年度     | R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 |
| 20  | 常盤平衛生処理場                                  | 工具置場、薬剤倉庫                   | S47      | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 9.1        | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |                                           | 機械室                         | S47      | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 9.1        | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |                                           | 管理棟分析室                      | S46      |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 9.0        |          | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 21  | 斎場                                        | 作業室                         | S48      | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 9.5        | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 22  | 北山市民会館                                    | 機械室                         | S48      | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 11.0       | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |                                           | 階段室                         |          |        | ○   |      | ○   |     | ○   | ○   | 0.1～1.0    |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 23  | 旧根木内東小<br><small>(H25年度に学校施設より移動)</small> | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S53      |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 1.0        |          | 不検出       | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   |

- ※ 1 室内空气中濃度「不検出」とは、定量下限値(0.3本/㎡)未満。
- 2 施設名欄の網掛けの  は全て未対策施設。  は一部未対策施設。  は全て対策済み施設。
- 3 No.19 旧八ヶ崎住宅(3号棟)については、R3年度以降は居住者なしのため、室内空气中濃度測定は未実施。
- 4 今後、未対策施設については、目視による点検や室内空气中濃度測定を定期的に行い、継続管理をする。

## 2 学校施設

令和7年3月末現在

| No. | 施設名    | 吹付け材使用場所                    | 建設年度    | 吹付け材種類 |     | 調査年度 |     |     |     |     | 含有率(%)  | 対策状況     | 室内空气中濃度測定 |       |       |       |       |
|-----|--------|-----------------------------|---------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|     |        |                             |         | 綿状     | ひる石 | S62  | H17 | H20 | H21 | R04 |         |          | R02年度     | R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 |
| 1   | 中部小    | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S46     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.6     | 対策済(H25) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 2   | 東部小    | 教室・特別教室等(天井)<br>廊下等(天井)     | S44～S50 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.1～0.6 | 対策済(H23) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 3   | 北部小    | 教室・特別教室等(天井)<br>廊下等(天井)     | S43～S51 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.2～0.9 | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 4   | 相模台小   | 教室・特別教室等(天井)<br>廊下等(天井)     | S50     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.4     | 対策済(H25) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎13                        | S52     |        | ○   |      | ○   | ○   |     |     | 0.1～1.0 | 対策済(R4)  | —         | 不検出   | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎14                        | S55     |        | ○   |      | ○   | ○   |     |     | 0.1～1.0 | 対策済(R4)  | —         | 不検出   | —     | —     | —     |
| 5   | 南部小    | 教室・特別教室等(天井)<br>廊下等(天井)     | S47,S50 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.4,0.8 | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 6   | 矢切小    | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S48,S50 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.4,0.3 | 対策済(H24) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 7   | 高木小    | 特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井)    | S50     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.3     | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 管理室(天井)<br>廊下等(天井)          | S47     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.8     | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 8   | 高木第二小  | 校舎1-1 特別教室等(天井)             | S41     | ○      |     | ○    |     | ○   |     |     | 0.2→1.1 | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎1-2 特別教室等(天井)             | S45     |        | ○   |      |     | ○   |     |     | 未→>0.1  | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎1-3 特別教室等(天井)             | S46     | ○      |     | ○    |     | ○   |     |     | 0.2→1   | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 旧機械室34                      | S50     | ○      |     |      | ○   |     |     |     | 0.7     | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 新機械室38                      | S53     | ○      |     |      | ○   |     |     |     | 0.1     | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 9   | 馬橋小    | 教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井)      | S43,S44 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.5,1.1 | 対策済(H25) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 特別教室等(天井)<br>廊下等(天井)        | S45     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.6     | 対策済(H25) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎23                        | S56     |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0 |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 10  | 小金小    | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S45,S51 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.9,1.3 | 対策済(H23) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S46,S48 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.9,0.7 | 対策済(H23) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 11  | 常盤平第一小 | 特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井)    | S43     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.4     | 対策済(H25) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 12  | 常盤平第二小 | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S42     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.3     | 対策済(H24) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S43     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.0     | 対策済(H24) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 13  | 稔台小    | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S51     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.7     | 対策済(H25) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎19-2                      | S53     |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0 |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 14  | 常盤平第三小 | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S46～S51 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 2.0～5.0 | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井)    | S44,S51 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.1,0.6 | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 15  | 上本郷小   | 教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井)      | S50     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.3     | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 16  | 小金北小   | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S47,S56 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 3.0,2.0 | 対策済(H24) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 特別教室等(天井)<br>廊下等(天井)        | S46     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.1     | 対策済(H24) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 17  | 根木内小   | 教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井)      | S44,S50 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.5～3.5 | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S48～S51 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.1～0.9 | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 18  | 栗ヶ沢小   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S44～S49 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.4～7.0 | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 19  | 松飛台小   | 管理室等(天井)<br>廊下等(天井)         | S43,S49 |        | ○   | ○    |     | ○   |     |     | 1.7,2.0 | 対策済(H23) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S44～S51 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.2～0.9 | 対策済(H23) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 20  | 松ヶ丘小   | 教室等                         | S46,S48 | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 1.6,2.1 | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |

## 2 学校施設

令和7年3月末現在

| No. | 施設名    | 吹付け材使用場所                    | 建設年度    | 吹付け材種類 |     | 調査年度 |     |     |     |     | 含有率(%)  | 対策状況     | 室内空気中濃度測定 |       |       |       |       |
|-----|--------|-----------------------------|---------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|     |        |                             |         | 綿状     | ひる石 | S62  | H17 | H20 | H21 | R04 |         |          | R02年度     | R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 |
| 21  | 柿ノ木台小  | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S50,S54 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.4,2.5 | 対策済(H20) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S45～S51 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.5～0.9 | 対策済(H20) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 22  | 古ヶ崎小   | 教室・特別教室・管理室等(天井)            | S46,S49 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 2.0,1.4 | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井)            | S45,S48 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.4     | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 23  | 六実小    | 機械室                         | S45     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 1.7     | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 階段                          | S48     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 2.2     | 対策済(H27) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 24  | 八ヶ崎小   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S46,S54 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 3.2,2.0 | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S47,S51 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.0,0.5 | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 25  | 梨香台小   | 教室等                         | S48     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 2.6     | 対策済(H17) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 階段                          | S47     | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 19.4    | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 特別教室等、廊下等                   | S51,S54 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.2,1.5 | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 特別教室等                       | S51     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.4     | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 26  | 寒風台小   | 教室(天井)                      |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
|     |        | 廊下等(天井)                     | S46,S56 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 2.7,2.5 | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 27  | 河原塚小   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S54,S57 |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 1.3,2.0 | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S48,S50 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.8,0.6 | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 28  | 和名ヶ谷小  | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S57     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 2.5     | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S50,S51 |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.8     | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎1-4                       | S53     |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0 |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 29  | 旭町小    | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S49,S52 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.2～3.8 | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎1-4                       | S54     |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0 |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 30  | 牧野原小   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S50     |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.3～2.0 | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S50     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.8     | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 31  | 貝の花小   | 特別教室(天井)<br>廊下等(天井)         | S53     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 5.0     | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S50     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.6     | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 32  | 金ヶ作小   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S50     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.0     | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 33  | 馬橋北小   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S50,S52 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.4,1.5 | 対策済(H27) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 34  | 殿平賀小   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S51     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.1     | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 機械室                         | S51     | ○      |     | ○    |     |     | ○   |     | 0.1→0.5 |          | —         | —     | —     | —     | —     |
| 35  | 横須賀小   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S51     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.2     | 対策済(H23) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 36  | 八ヶ崎第二小 | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S51     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.1     | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S54     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 2.0     |          | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 浄化槽機械室                      | S51     | ○      |     |      | ○   |     | ○   |     | 0.5     |          | —         | —     | —     | —     | —     |
| 37  | 新松戸南小  | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S53～S59 |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 1.5～6.5 | 対策済(H27) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 38  | 松飛台第二小 | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S52～S56 |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 1.3～4.0 | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        |                             |         |        |     |      |     |     |     |     |         |          |           |       |       |       |       |
| 39  | 上本郷第二小 | 特別教室(天井)                    | S50     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.3     | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室等(天井)<br>廊下等(天井)     | S46     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.6     | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 浄化槽機械室                      | S44     | ○      |     | ○    |     |     | ○   |     | 0→0.1   | 対策済(H26) | —         | —     | —     | —     | —     |

## 2 学校施設

令和7年3月末現在

| No. | 施設名    | 吹付け材使用場所                    | 建設<br>年度    | 吹付け材種類 |     | 調査年度 |     |     |     |     | 含有率<br>(%) | 対策状況     | 室内空气中濃度測定 |       |       |       |       |
|-----|--------|-----------------------------|-------------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|     |        |                             |             | 綿状     | ひる石 | S62  | H17 | H20 | H21 | R04 |            |          | R02年度     | R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 |
| 40  | 大橋小    | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S56         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 2.5        | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎1-2                       |             |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0    |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|     |        | 校舎1-3                       |             |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0    |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 41  | 六実第三小  | 機械室                         | S49         | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 24.1       | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 機械室                         | S47         | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 2          | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 階段                          | S47         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 4.0        | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎8                         | S47         |        | ○   | ○    |     | ○   |     |     | 0→>0.1     | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 42  | 幸谷小    | 教室・特別教室・管理室等(天井)            | S57         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 2.0        | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎1-1                       |             |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0    |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 43  | 新松戸西小  | 教室・特別教室・管理室等(天井)            | S61         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 1.5～3.5    | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 44  | 旧古ヶ崎南小 | 校舎1-1(西)                    | S56         |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0    |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|     |        | 校舎1-2(東)                    |             |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0    |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 45  | 第一中    | 教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井)      | S52         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 3.0        | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S48         |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.8        | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 46  | 第二中    | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S50,S57     |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.5,2.8    | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S53         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.2        |          | —         | —     | —     | —     | —     |
| 47  | 第三中    | 特別教室                        | S50         | ○      |     | ○    |     |     |     |     | 19.7       | 対策済(S63) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 特別教室・廊下                     | S55         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 3.8        | 対策済(H22) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 48  | 第四中    | 教室(天井)<br>廊下等(天井)           | S48         |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.3        | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 49  | 第五中    | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S48～<br>S55 |        | ○   | ○    | ○   |     |     |     | 1.2～2.5    | 対策済(H24) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 50  | 第六中    | 浄化槽機械室                      | S52         | ○      |     |      | ○   |     |     |     | 5.8        | 封鎖(H18)  | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室・廊下等             | S52         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 4.2,4.6    | 対策済(H24) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 51  | 小金中    | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S56,S60     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 1.4,3.7    | 対策済(H19) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S53         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.9        |          | —         | —     | —     | —     | —     |
| 52  | 常盤平中   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S46,S49     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 2.3,1.9    | 対策済(H23) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 特別教室(天井)                    | S49         |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.9        | 対策済(H23) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 53  | 栗ヶ沢中   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S48,S51     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.9～4.0    | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室(天井)<br>廊下等(天井)           | S44         |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.6        | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 54  | 古ヶ崎中   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S49,S50     |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 1.6,1.4    | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S52～<br>S54 |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.2        | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 55  | 牧野原中   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S52～<br>S59 |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 3.2～10.1   | 対策済(H27) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S51         |        | ○   | ○    |     |     |     |     | 0.9        | 対策済(H27) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 浄化槽機械室                      | S52         | ○      |     | ○    |     |     | ○   |     | 0→0.1      | 対策済(H27) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 56  | 河原塚中   | 教室・特別教室(天井)<br>廊下等(天井)      | S55～<br>H6  |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 1.7～7.3    | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S52         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.2        | 対策済(H21) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 57  | 根木内中   | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S52～<br>56  |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.2        | 対策済(H25) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 58  | 新松戸南中  | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S53,S56     |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 3.3～5.7    | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
| 59  | 金ヶ作中   | 特別教室(天井)                    | S55         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 7.1        | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井)<br>廊下等(天井) | S55         |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.2        | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |

2 学校施設

令和7年3月末現在

| No. | 施設名    | 吹付け材使用場所         | 建設<br>年度 | 吹付け材種類 |     | 調査年度 |     |     |     |     | 含有率<br>(%) | 対策状況     | 室内空气中濃度測定 |       |       |       |       |
|-----|--------|------------------|----------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|     |        |                  |          | 綿状     | ひる石 | S62  | H17 | H20 | H21 | R04 |            |          | R02年度     | R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 |
| 60  | 和名ヶ谷中  | 廊下等(天井)          | S56      |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 2.6        | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 教室・特別教室・管理室等(天井) | S56      |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.2        |          | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 廊下等(天井)          |          |        |     |      |     |     |     |     |            |          |           |       |       |       |       |
|     |        | 校舎8              | S60      |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0    |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 61  | 旭町中    | 教室・特別教室・管理室等(天井) | S59      |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 5.2～6.3    | 対策済(H18) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 階段(天井)           |          |        |     |      |     |     |     |     |            |          |           |       |       |       |       |
| 62  | 市立松戸高校 | 教室・特別教室・廊下等(天井)  | S50～S52  |        | ○   |      | ○   |     |     |     | 0.2        | 対策済(H30) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | ボイラー室(天井・壁)      | S57      | ○      |     |      | ○   |     | ○   |     | 0.2        | 対策済(H29) | —         | —     | —     | —     | —     |
|     |        | 校舎11(研修棟)階段天井    |          |        | ○   |      | ○   | ○   |     | ○   | 0.1～1.0    |          | —         | —     | 不検出   | 不検出   | 不検出   |

- ※ 1 室内空气中濃度「不検出」とは、定量下限値(0.3本/%)未満。  
2 施設名欄の網掛けの  は全て未対策施設。  は一部未対策施設。  は全て対策済み施設。  
3 今後、未対策施設については、目視による点検や室内空气中濃度測定を定期的に行い、継続管理をする。