



写真撮影位置



状況写真（令和8年9月）



TNo. 2-2 推進工（立坑内）



TNo. 2-2 推進工（坑口付近）



TNo. 2-2→TNo. 2-1 推進工（推進先頭付近）