

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【寒風台小学校】（令和7年2月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	未完了	松戸市松戸新田314番地付近	土砂崩れ、倒木の危険があります。	防護柵設置	その他		①所有者に剪定等の対策を継続依頼【市】※次年度以降 ②草木の剪定【市】※完了
2	継続	未完了	松戸市千駄堀1600番地付近 ＜千駄堀から六中・TEC前まで＞	歩道がなく道幅が狭いが交通量が多い道路です。また、大雨が降ると冠水します。昨年度、グリーンラインの敷設に向けて、通学路の再設定を行いました。	グリーンライン	防護柵設置	その他	①電柱幕「学童注意」設置【市】※完了 ②30km/h規制のエリアの再確認【警察】※次年度以降 ③通学路指定の大幅な変更【学校】※完了 →グリーンライン寄りの住宅街道路に変更 ⇒新たな安全対策 ⑤横断歩道の設置【警察】※完了 ⑥電柱幕「学童注意」の設置【市】※完了 ⑦外側線と車止めポールを設置【市】※4月完了予定 ⑧ガードレールの改修【市】※4月完了予定 ⑨グリーンラインの設置【市】※次年度以降
3	継続	完了	松戸市松戸新田380番地付近 ＜D2から入る道＞	株式会社創研の所から入る道で、道幅が狭い上、車の往復路になっている通学路です。交通量も増加しています。	グリーンライン			①通学路指定変更【学校】 ②グリーンライン設置【市】
4	継続	完了	松戸市松戸新田400番地付近 ＜セクションから入る道＞	朝の時間帯は大変混雑します。また、昨年度交差点での接触事故がありました。自転車の逆走も多く危険です。昨年度、グリーンラインを敷いていただきました。	注意喚起表示			＜北側＞ ①自転車の一方通行の取り締まり【警察】 →稔台交番と情報共有し、街頭活動を強化 ＜中側＞ ②路面標示「とびだし注意」塗り直し【市】 ＜南側＞ ③電柱幕交換【市】