

令和6年度 通学路合同点検進捗状況【旭町小学校】（令和7年2月末日現在）

| 番号 | 新規・継続 | 完了・未完了 | 合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載 | 具体的な危険内容等 | 学校が希望する安全対策 | | | 点検結果 |
|----|-------|--------|------------------------|---|-------------|--|--|---|
| 1 | 継続 | 未完了 | 旭町小と松戸馬橋高校の間の道路 | 河川と道路の間の柵（木製）が腐っていてぐらついている。 道路の一部が川の方に崩れていて、柵と道路の間に子どもが落ちてしまうほどの隙間がある。 | 防護柵設置 | | | ①柵の工事対応中【市】 →今年度分は完了 ※令和10年度完了予定 |
| 2 | 新規 | 完了 | 栄町7丁目セブンイレブン近くの鉄塔 | 鉄塔を覆うガードレールが歩道を塞いでいて、歩行者は車道に出て通行しなければいけない。 | 注意喚起表示 | | | ①路面標示「スピード落せ」「学童注意」設置【市】 ②電柱幕「学童注意」設置【市】 |