

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(東部小学校)

地図番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	松戸市紙敷1194-4	・横断歩道がない場所であるが、児童が横断している	・佐和保育園付近に横断歩道希望	・安全教育の実施(学校)
2	松戸市東松戸3-15-18	・歩道にバリカーやポール等がなく危険	・車止めの設置を希望	・通学路指定検討中(学校)
3	松戸市秋山2-2-12	・エネオス高塚SS付近、北側からの車両が右折できず渋滞する ・西山建設前の道路を抜け道として利用する車両が増えている	・右折信号の設置希望	・右折レーンが両側に設置されていないため不可(警察)
4	松戸市高塚新田488-48付近	・梨香台診療所付近が歩道が狭く危険	・歩道の整備希望	・幅員が確保できないため不可(市)
5	松戸市高塚新田382-4付近	・学童付近、道が狭く通学時間他の車の通行が危険	・通学時間帯は、車の侵入禁止	・ゾーン30規制が設定 ↓ 安全教育の実施(学校)
6	松戸市秋山1-15-18	・もみじ公園高架下、見通しが悪く危険があり、車の通行量が多い ・下り坂で減速しない自転車利用者が多い	・停止線、とまれのまーくの設置	・T字路付近のフェンス撤去予定 ↓ 見通しの確保完了(市)
7	松戸市秋山278-2	・もみじ公園付近、信号待ち児童が広がって待ってしまう	・南東側壁沿いに横断歩道までグリーンラインを延長することを希望	・安全教育の実施(学校)
8	松戸市秋山449-2	・向陽高校、抜け道として利用され、スピードを出している車両が多い	・スクールゾーンや減速帯設置希望	・安全教育の実施(学校)