

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(北部小学校)

地図番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	学校北側道路 (スクールゾーン交差点)	<ul style="list-style-type: none"> ・昨年度、新通学路となりグリーン塗装等を施していただいて大変ありがたい ・下校時に信号待ちの児童が道路にはみ出ることもあり、より一層の注意喚起が必要 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機への表示等(学校有り等) 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応不可(警察)
2	坂川沿いの道	<ul style="list-style-type: none"> ・制限速度を超過して走行している車両が多い ・取り締まりの強化をしてほしい 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面や標識等での標示(学校近い・通学路等) 	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱幕、設置済(市)
3	西濃運輸前の学校側歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・昨年度、新通学路となり通行する児童が増加 	<ul style="list-style-type: none"> ・各脇道「止まれ」表示 ・横断歩道設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応不可(警察)