

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(相模台小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	市役所前交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・信号の変わりが早い ・右折車両が速度を上げて走行する 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の設置 ・路面舗装 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (市)
2	岩瀬坂下交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・信号の変わりが早い ・右折車両が速度を上げて走行する 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の設置 ・路面舗装 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (市)
3	学校前交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車が信号を守らない 	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯の白線 ・自転車の停止 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (市)
4	岡部商店前交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・岩瀬坂下に下がる車が停止線を守らない 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクランブルにすることは可能か 	<ul style="list-style-type: none"> ・押しボタン式信号機設置 箇所のため スクランブル化不可 (警察) ↓ 速度取締り 実施済 (警察) ↓ 安全教育の実施 (学校)
5	6号隧道	<ul style="list-style-type: none"> ・タクシーの抜け道 ・横断歩道での一時停止無視多数 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の設置 (一時停止) 	<ul style="list-style-type: none"> ・取締り実施 実施済 (警察) ・安全教育の実施 (学校)
6	塚田公園先	<ul style="list-style-type: none"> ・タクシーの抜け道でありとても狭く、 見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の設置 ・路面舗装 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (警察)

7	旭ヶ丘第三公園から胡録台神社に抜ける道	<ul style="list-style-type: none"> ・タクシーが多い ・路側帯が片側のみ 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の設置 ・路面舗装 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示 設置済（市）
8	BMW歩道橋から胡録台郵便局に抜ける道	<ul style="list-style-type: none"> ・胡録台郵便局から抜け道、タクシーが多い（片側路側帯のみ） 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路指定済（学校）
9	岩瀬交差点から歩道橋	<ul style="list-style-type: none"> ・銚子丸から横断歩道を渡って自転車の出勤者が多数 	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯の白線 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済（市）
10	市民会館への坂	<ul style="list-style-type: none"> ・切通しの崩落の可能性への不安 	<ul style="list-style-type: none"> ・レッドゾーン対策工事による法面の改善と併せて、道路本線の形状を変更し、縦断勾配の緩和や歩道の拡幅等の主要幹線2級市道68号の道路改良工事を早期に整備する 	<ul style="list-style-type: none"> ・担当課 対応中（市）