

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(南部小学校)

地図番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	小山198-26	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一時停止のある側の歩行者及び自転車が、きちんと止まって安全確認をしない</li> <li>・校内敷地の樹木が標識「止まれ」に覆いかぶさっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木の伐採または剪定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・順次、対応予定 (市)</li> <li>R5実施予定</li> </ul>
2	上矢切1658~1648-1 (松戸テニスクラブ停留所周辺)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンラインはあるものの、路側帯が狭く、交通量も多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点部に路側帯にポールを設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路幅員の関係で設置不可 (市)</li> <li>↓</li> <li>・安全教育 (学校)</li> </ul>
3	小山148	<ul style="list-style-type: none"> <li>・正門前の横断歩道の塗装が剥がれている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯の白線塗装</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済 (警察)</li> </ul>
4	小山97~小山122-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯の塗装が剥がれている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯の白線塗装</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済 (市)</li> </ul>