

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(矢切小学校)

地図番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	学校正門～矢切変電所の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーン塗装が施されているが、狭く、U字溝の段差もあり危険性が高い ・法面に折れた樹木等が見られ、登下校中に落下してくる可能性がある ・壁の亀裂崩れ 	<ul style="list-style-type: none"> ・U字溝の段差除去かグリーン塗装の幅を広くする。法面の折れた樹木などの除去、危険個所の撤去 	<ul style="list-style-type: none"> ・U字溝の段差除去 対応済(市) ・樹木の除去 対応済(市)
2	外環側道～矢切小坂下門	<ul style="list-style-type: none"> ・一部歩道がない(通学路指定外) 	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯のグリーン塗装 ・路側帯の白線 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点マーク引き直し 済(市) ・安全教育の実施(学校)
3	矢切神社～野菊の墓文学碑～下矢切	<ul style="list-style-type: none"> ・一部歩道がない ・歩道がある場所が狭い ・交通量が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯のグリーン塗装 ・路側帯の白線 ・横断歩道の設置 等 	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱幕、設置済(市)

4	矢切小正門前	・破損状況が激しい空き家がある	<ul style="list-style-type: none"> ・空き家の修繕 ・撤去 	・担当課、対応中（市）
5	矢切小坂下門～矢切神社	・高いコンクリートブロックがある	・コンクリートブロックの耐震強化	・担当課、対応中（市）
6	下矢切71付近T字路信号	・横断歩道の白線がうすい (ドミノピザ付近)	・横断歩道の白線の修繕	・順次、対応予定（警察）
7	下矢切139付近十字路信号	・横断歩道の白線がうすい (ミニストップ下)	・横断歩道の白線の修繕	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道塗り直し 対応済（警察） ・路面補修 順次、対応予定 （県）

8	学校下交差点～矢切神社～栗山	・一部歩道がない	・路側帯のグリーン塗装 ・路側帯の白線 等	・対応済（市）
---	----------------	----------	--------------------------	---------