

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(高木小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	ハケ崎5丁目～八坂神社	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭いうえに急なカーブもあり、更に交通量が非常に多い ・大型車も多く見られる ・歩道も狭く雨の日は特に危険である 	<ul style="list-style-type: none"> ・速度制限30kmを希望 ・カーブの部分の対策 ・折れているポールの補修 ・グリーン塗装 ・スクールバス導入の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポールの補修 グリーンラインの補修 補修済 (市) ・導入基準の公平性、通学時間帯の道路状況、待機、乗降時の児童の安全確保等の理由から、現段階では、スクールバスの導入は難しい (市)
2	金ヶ作145 さつき幼稚園の先の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・抜け道になっていて交通量も多い。 ・左側を見るミラーはあるが右側にはなく、確認しづらい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラーの設置 ・反対側の道路にもガードレール設置希望 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面表示 補修済 (警察) ・電柱幕設置済 (市)
3	常盤平駅の踏切～ミニストップの交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭く、すれ違うことも難しい ・新しくできた商業施設により車の出入りが増え、危険である 	<ul style="list-style-type: none"> ・「とまれ」の表示はあるが、横断歩道もあるとさらに注意喚起になる 	<ul style="list-style-type: none"> ・安全教育の実施 (学校)