

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(高木第二小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	五香5丁目1~47 (エネオスとヤマザキデイリーストアの間の道)	<ul style="list-style-type: none"> ・新鎌ヶ谷方面への抜け道になっており、道幅が狭く、交通量が多いため、登校時間は特に危険 ・児童と走行している車の距離が近く、接触の危険がある ・路面標示が消失している箇所が、多く見られる 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示の修復 ・白線の修復と延長 	<ul style="list-style-type: none"> ・順次、対応予定(市) ↓ ・白線の延長、幅員が確保できないため不可 ・路面表示の引き直し対応済(市)
2	五香4丁目18~五香十字路 (県道281号沿い)	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭く、五香駅方面に向かう自転車がすれ違うときに非常に危険 ・歩道の陥没が随所に見られる ・五香方面に向かう車両(特に大型車両)の速度が速い。児童は、風圧で煽られてしまう 	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道の舗装 ・歩道と車道を色で区別 ・ガードレール設置(しろいぬカフェ前) 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(県)
3	五香4丁目1~44付近 (パーミヤン前の道から五差路まで)	<ul style="list-style-type: none"> ・元山駅に抜ける通りのため交通量が多く、車両速度も速いため危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルト新規塗装 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)

4	<p>五香4丁目52と53の間 五香南2丁目14と20の間 (一文字公園近く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・複雑交差点。車の往来が煩雑 ・自転車も多く、通行が強引で、児童が横断するタイミングが難しい状態 ・「止まれ」標示が、薄くなっている ・標識の曲がりのため、黄色の看板が見えづらい 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の設置 (歩行者注意・歩行者優先・通学路注意など) ・「止まれ」標示の修復 ・標識の改修 	<ul style="list-style-type: none"> ・「止まれ」補修済 (警察)
5	<p>五香南3丁目3 変則十字路 (もがみパン前)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・県道281号線から国道464号線への抜け道になっていて、登校時間帯は特に危険 ・「止まれ」標示、白線が消失 	<ul style="list-style-type: none"> ・「止まれ」標示の修復 ・白線の修復 	<ul style="list-style-type: none"> ・止まれ表示、白線補修済 (警察)
6	<p>五香4丁目21 (ウエルシア角)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・松戸から鎌ヶ谷方面に抜ける抜け道のため、交通量が多い ・雨天時、グレーチングが滑る 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーチングの滑り止め対策 	<ul style="list-style-type: none"> ・R6、対応予定 (県)

7	五香8丁目4 T字路 (ますだ梨園角)	・カーブミラーがなく、民家の死角にもなっているため、見通しが悪い ・車が飛び出すことが多く、道路を渡る児童が危険	・カーブミラー設置	・歩行者同士のカーブミラーは設置不可 (市) ↓ 安全教育の実施 (学校)
---	--------------------------	---	-----------	---