

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧（中部小学校）

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容 (進捗状況)
1	正門前の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯のグリーン塗装はあるが狭い ・交通量が多く、速度を上げて走行する車両も多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーンの設置を検討 学校と町会で調整し、要望書を提出 AM 7:30~8:30 PM 14:30~15:30 ・施設課へ1mセットバックを要望し、対応できれば、その後、ガードレールを設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーン 申請等対応済（学校） ↓ 交通状況を確認し、規制の可否を決定する（警察） ↓ スクールゾーン設置 対応済（警察） ・セットバック 取り下げ ↓ スクールゾーン設置 対応済（警察）
2	市民劇場前の歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・市民劇場の空調室外機が高く、道路からの視界をさえぎっている ・信号のある横断歩道を指導しているが、飛び出すと危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断防止柵の設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断防止策 設置済（市）