

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(小金小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	松戸市東平賀583-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・抜け道として利用されており、道幅のわりに通行量も多く、車の速度も速いため危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・車の速度規制もしくは、スピードを出しづらい工夫をお願いしたい 	<ul style="list-style-type: none"> ・速度規制、規制済（警察） ・ポストコーン、電柱幕、ドット線設置予定（市）