

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(小金小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	小金157-5付近	・坂道の歩道が狭い	・注意喚起の看板の設置	・設置済 (市)
2	ニツ木2003-1付近 小金301-1付近	・坂道が多く車のスピードが出がち	・注意喚起の看板の設置	・設置済 (市)
3	小金311付近	・通勤自転車が多く接触の危険あり	・注意喚起の看板の設置	・設置済 (市)
4	小金241付近	・信号がないため横断注意	・信号機の設置	・安全教育の実施 (学校)