

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(常盤平第一小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	けやき通り坂下交差点付近 (常盤平2丁目)	・歩道で自転車が下り坂をスピードを出して走行している	・西友角の交差点(4か所)に看板設置検討	・対応済(市)
2	グリーンゲートシティ前 (常盤平7丁目)～本校方面	・直線の道路を速度を上げて走行する車が多い	・グリーン塗装の塗り直し (片側のグリーン塗装は牧野原小の通学路) ・道路幅が広いので、歩道路広く外側線の引き直しとグリーン塗装の検討	・対応済(市)