

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(常盤平第一小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	グリーンゲートシティ前 (常盤平7丁目)～本校方面	・直線の道路を速度を上げて走行する車が多い	・両側の路側帯にグリーン塗装がされているが、改善が見られないため、道路上に他に何か明示してほしい	・路面標示による注意喚起の検討(市)
2	本校東側の一方通行道路	・一方通行に進入する車が多い	・「一方通行」の標識は2つ設置されているが、路肩の白線が消えているため道路の幅が広く見えてしまうため、白線を引き直してほしい	・白線の引き直し検討(市) ・学校東側の通学路追加済(学校)
3	本校東側の交差点	・児童が横断歩道で待っていても車が止まらない	・電柱に黄色いカバーが設置されているが、目立たないため、道路上に他に何か明示してほしい	・路面標示による注意喚起の検討(市)