

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(常盤平第一小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	けやき通り坂下交差点付近 (常盤平2丁目)	・歩道で自転車が下り坂をスピードを出して走行している	・路面標示 ・看板の設置	・対応済 (市)
2	グリーンゲートシティ前(常盤平7丁目)～本校方面	・直線の道路を速度を上げて走行する車が多い	・路側帯のグリーン塗装 (片側は有り)	・対応済 (市)
3	本校東側の一方通行道路	・一方通行ですが進入する車が多い	・分かりやすい標識の設置	・標識、補修済(警察)
4	本校東側の交差点	・児童が横断歩道で待っていても車が止まらない	・分かりやすい標識の設置	・設置済 (市)