

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(常盤平第二小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	ミニコープ常盤平店付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯がない</li> <li>・県道への抜け道となっているため車の交通量が多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路指定の変更（コープ側を指定にする）</li> <li>・通学路変更後、外側線の設置を検討する 指定側を1.5mとし、道路両側に外側線設置を検討</li> <li>・五香立体西側交差点 (松戸都市計画道路3・4・23号五香松飛台線他一線)の早期整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路変更、外側線対応済（市、学校）</li> <li>・3・4・23号線担当課対応中（市）</li> </ul>
2	第一環境(株)前道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩行者空間の確保、速度規制の取り締まり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゾーン30に設定されているため、中央線は抹消する</li> <li>・外側線の引き直しを検討する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済（市）</li> </ul>