

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(常盤平第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	常盤平第二小学校正門前の道路 常盤平4丁目18	・地面に敷き詰められたタイルが浮き上がったり破損したりしている	・タイルの補修	・順次対応予定 (市)
2	常盤平浄水場前の道路 常盤平3丁目26-2	・「通学路スピード落せ」の路面標示が薄い	・路面標示の塗り直し	・引き直しを検討 (市)