

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(稔台小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	五差路	<ul style="list-style-type: none"> ・様々な方向から車が往来する ・止まれの表示が薄くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・止まれ、停止線の引き直しを警察に要望 ・ドット、ゼブラ、交差点マーク塗り直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・ドット、ゼブラ、交差点マーク対応済(市) ・「止まれ」、停止線補修済(警察)
2	稔台小前道路①	<ul style="list-style-type: none"> ・本校児童が多く通る道路 ・速度制限の看板が薄くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・速度規制、駐車禁止の看板補修を警察に要望 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板補修補修済(警察)
3	稔台小前道路②	<ul style="list-style-type: none"> ・本校児童が多く通る道路だが、速度制限の表示が薄くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察へ要請する 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面表示現地確認後、補修不要(警察)
4	明和幼稚園から伸びた道路奥	<ul style="list-style-type: none"> ・車の抜け道になっており、交通量が多い道路 ・表示(〇〇注意?)が消えている 	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点注意、クロスマークの引き直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
5	4差路	<ul style="list-style-type: none"> ・様々な方向から車が往来する ・止まれの表示が薄くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路標示(交差点注意)追加 ・止まれ(2箇所)の引き直し警察に要望 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路表示対応済(市) ・「止まれ」引き直し補修済(警察) ・注意喚起の路面表示対応済(市)
6	稔台小前道路に続く道路	<ul style="list-style-type: none"> ・本校児童が多く通る道路 ・止まれの表示が薄くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察へ要請する 	<ul style="list-style-type: none"> ・「止まれ」の表示現地確認後、薄くないので補修不要(警察)
7	稔台小前道路に続く道路	<ul style="list-style-type: none"> ・本校児童が多く通る道路 ・交差点注意の表示が薄くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面表示等 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
8	稔台小前道路に続く道路	<ul style="list-style-type: none"> ・本校児童が多く通る道路 ・速度制限の表示が薄くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察へ要請する 	<ul style="list-style-type: none"> ・速度制限の標識補修済(警察)
9	第2公園付近の十字路付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道が薄くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察へ依頼 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の塗り直し現地確認後、補修不要(警察)
10	1丁目 TAIRYA付近十字路の横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の白線が薄くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・20km規制の取り締まり等については、警察に随時相談 ・横断歩道の塗り直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の塗り直し補修済(警察)