

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(稔台小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	3丁目-5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4差路で道幅も狭いところもあり、車の往来あり児童と接触する危険性も高い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 看板の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「学童注意・スピード落とせ」の電柱幕設置予定 (市) ・ 交差点路面表示「止まれ」に強調ドットを追加予定 (市)