

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(常盤平第三小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	さくら通り トヨタ・ABCマート前交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い ・信号が変わる寸前の無理な進入も見られる 	<ul style="list-style-type: none"> ・巻き込み防止対策として車止めの設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (県)
2	新京成線踏切	<ul style="list-style-type: none"> ・八坂神社方面からの道が狭く、歩道もない ・車が走行中に双方からの歩行者や自転車がいる場合、避けるスペースがない 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面表示「歩行者注意」を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・順次、対応予定 (県)
3	県道51号線 大堀畳店前の通り 森のホール～八柱駅北口	<ul style="list-style-type: none"> ・スピードを出している車多い ・歩道が狭すぎる ・電柱が歩道上にあるため、車道にはみ出て通らなければならない ・畳店前のT字路が特に危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・カラー塗装の塗り直しを検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・順次、対応予定 (県)
4	八坂神社前の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・信号待ちできるスペースがない 	<ul style="list-style-type: none"> ・巻き込み防止の外側線及びポストコーンの設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・外側線の設置 対応済 (県)
5	はなみずき通り 茶たむら園前・ときわ平会館前	<ul style="list-style-type: none"> ・朝の通学時間帯に朝陽で信号が見えにくい箇所がある ・車から子供が全く見えない箇所がある 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機LED化を順次対応 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機LED化 信号更新時に随時、対応中 (警察)