

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(常盤平第三小学校)

| 番号 | 合同点検が必要な箇所 | 具体的な危険内容等 | 学校が希望する安全対策 | 安全対策の内容 |
|----|------------|---|---|---|
| 1 | 正門前横断歩道 | <ul style="list-style-type: none"> ・白線が消えている ・停止位置のマークも消えて見えない | <ul style="list-style-type: none"> ・再舗装 | <ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市) |
| 2 | 正門前の路地 | <ul style="list-style-type: none"> ・極めて細い路地 ・通学路であり、児童の通行が多い時間帯にも車が無理矢理通行する | <ul style="list-style-type: none"> ・「学童注意」等注意喚起看板の設置 | <ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市) |