

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(上本郷小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	松戸市上本郷3458	<ul style="list-style-type: none"> ・専修大松戸の方へ坂を下る右側の歩道が、通学時間に混雑している信号待ちをする際、歩道から人が溢れている ・雨の日には傘があるため、危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号の青の時間の長さを長くしてほしい ・詰まらずに坂を下れるようにしたい 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号の青の時間延長不可(警察)
2	松戸市上本郷 とうかえて通り	<ul style="list-style-type: none"> ・明治神社側に渡る前の歩道と、北松戸駅に渡る前の歩道から、子どもが飛び出て危ない 	<ul style="list-style-type: none"> ・赤いポールがあれば、危険が減ると考える 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポストコーンの設置は困難であるため、電柱幕の設置を検討(市)