

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(根木内小学校)

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
I	学校東側（正門前）の通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯にグリーン塗装されているが狭い</li> <li>・全校児童が集中して通る通学路であるので危険度が高い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校側にポストコーンを設置することを検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済（市）</li> </ul>