

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(根木内小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	松戸市小金原2丁目3番地付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>歩行者用のポールが設置されたことで、道路を広がって歩く歩行者は減った</li> <li>一方で、ミラーや標識等の支柱で躓いたり、歩道の幅が狭まったりする問題点が出た</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>既に設置されているカーブミラー、標識を学校敷地内に移設</li> <li>「通学路の標識」を撤去、道路標示に変更</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>カーブミラー、学校敷地内に設置済み（市）</li> <li>通学路標識は撤去後、電柱幕設置予定（市）</li> </ul>
2	松戸市根木内117番地付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道がなく、市の境を超えないと横断歩道が渡れない</li> <li>自動車の交通量も多く、坂道の為スピードが出ている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボタン式の信号機</li> <li>横断歩道の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通量が少なく、滞留場所が狭い為横断歩道の設置不可（警察）</li> </ul>