

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(栗ヶ沢小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	笹塚交差点の横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道が長く、歩いている途中で信号が変わる可能性がある 交通量が多い 	<ul style="list-style-type: none"> 測量業務の委託を行い、工事を始めるにあたり関係課と協議を進めていく 	<ul style="list-style-type: none"> 交差点改良 順次、対応予定(県) ↓ 時間経過付き信号機設置済(警察)
2	本田屋角三差路	<ul style="list-style-type: none"> 抜け道となっているため、登校時間帯の交通量が多い 速度を上げて走行する車両も多い 	<ul style="list-style-type: none"> 歩道幅の変更等について検討 通学路を両側に変更 	<ul style="list-style-type: none"> 歩道幅の変更 対応済(市) 通学路を両側に変更 申請等対応済(学校) 信号機の設置 設置不可 ただし、街頭監視を実施済(警察)
3	しまねや脇の市道、交差点	<ul style="list-style-type: none"> 速度を上げて走行する車両が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ガードパイプ(片側)を設置 グリーン塗装に関しては検討 側溝の蓋掛けは順次行っていく 	<ul style="list-style-type: none"> ガードパイプ 対応済(市) 車止め設置 対応済(県)