

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(松飛台小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	正門前の道路 松戸市五香西4-19-7付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンベルトの道路に道路標識が立っている</li> <li>・児童が通学時にその標識をよけて車道側に出てしまうことがあり危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路標識の移動</li> <li>・ガードレールの設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・標識の移設検討（警察）</li> <li>・道路幅の関係で、ガードレール設置不可（市）</li> <li>・通学路追加指定検討（学校）</li> </ul>