

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(松飛台小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	南門前の十字路先への通学路 松戸市串崎新田75-12付近	<ul style="list-style-type: none"> 登下校時間帯の車両が多く、道幅も狭いため危険である 交通事故があった場所であり、少しずつ改善はされているが、スピードを上げて走行している車が多く危険である 	<ul style="list-style-type: none"> 信号機の設置。ガードレールの設置 わかりやすい看板の設置や路面標示 ゾーン30 	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道、「止まれ」引き直し対応済（警察） 取締りの強化 対応済（警察）
2	教材店前の左右の道路 松戸市五香西2-66-6付近	<ul style="list-style-type: none"> 交通量が多いため、危険である 道路が狭く、児童が歩道を歩くすぐ近くを通常の速度で走行している車が多く、危険である 	<ul style="list-style-type: none"> ガードレールの設置 ゾーン30 	<ul style="list-style-type: none"> 道路幅員の関係で ガードレール設置不可 ↓ ポストコーンの設置 車道幅員が狭く設置不可（市）
3	教材店前の十字路 松戸市五香西2-66-6付近	<ul style="list-style-type: none"> 右左折する車が多く危険である 右左折の際、巻き込まれる危険がある 信号待ちの際に、児童が待機できる場所が狭くてあまりない 児童が車道にはみ出してしまっている 	<ul style="list-style-type: none"> 歩者分離式信号機の設置 ガードレールの設置 	<ul style="list-style-type: none"> 歩行者の待機場所が無い ため、信号機設置不可（警察） 安全教育の実施 （学校）