

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(東部小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	松戸市紙敷1194-4付近	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路上に横断歩道や信号がない ・児童によっては、道路の横断が散見される ・横断のためには、かなり遠くの信号まで回る必要がある 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道や歩行者用信号機の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・反対側の道路が通学路指定されていないこと及び、他渡れる横断歩道があるため設置不可（警察） ・安全指導の実施（学校）
2	松戸市高塚新田326-5付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い464号に対して、横断する場所が少ない ・スポーツパーク入り口に信号はあるが、横断歩道が片側で無理な横断をしている可能性もある 	<ul style="list-style-type: none"> ・両側への横断歩道の設置（1面にしかない） ・残り3面も設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路に指定されているという理由から設置している横断歩道のため、追加の設置不可（警察） ・安全指導の実施（学校）