

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(松ヶ丘小学校)

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	上本郷駅前商店街交差点～ 富士見台接骨院の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯はあるが狭い ・交通量が多く、坂になっている ・速度を上げて走行する車両も多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の路面標示の設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
2	裏門付近の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯はあるが狭い ・交通量が多く、坂になっている ・速度を上げて走行する車両も多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の塗りなおし警察に要望 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の塗り直し 対応済(警察)