

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【相模台小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規	完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
	継続	未完了						
1	継続	完了	塚田公園付近変形交差点	車が多く通るが横断歩道がなく危険	一時停止 (塗直し)			①路面標示「止まれ」塗り直し【警察】
2	継続	未完了	市民会館への坂	切通しの崩落の可能性への不安。	その他			<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在できる対策（草木の剪定等）は随時対応済み【市】</li> <li>・レッドゾーンのかかる法面の改善と道路整備について併せて整備方法検討中【市】</li> </ul>