

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【高木小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	高木小学校前交差点	横断歩道の押しボタンが車道に近く、危険。千葉西病院に近いため交通量も多く、スピードが速い車があり危険。	防護柵(新設)			①路面標示「学童注意」に強調ドット設置【市】 ②電柱幕「学童注意スピード落とせ」設置【市】