

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【高木第二小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	サンステージ前の道路	・道路標示(交差点注意、T字路・十字路)の消失	路面標示(塗直し)			①路面標示塗り直し【市】
2	新規	完了	県道281号沿いウエルシア前	・側溝蓋の破損、段差があるため、つまづいて転倒の恐れがある	道路補修			①側溝補修【県】 ②道路補修【県】
3	新規	完了	県道281号沿い 五香病院前	・側溝蓋の破損、段差 ・歩道の段差	道路補修			①側溝補修【県】 ②道路補修【県】
4	新規	完了	県道281号沿い 訪問看護ステーションレ・アーリ松戸前	・側溝の蓋がぐらついて危険	道路補修			①2箇所側溝補修【県】
5	新規	完了	ウエルシアと長谷川畜産の間の道	・道路標示(飛び出し注意)の消失	路面標示(塗直し)			①路面標示塗り直し【市】
6	新規	完了	五差路	・カーフミラー(06-13)のフレーム破損(ミラーにフレームかかっている)	その他			①ミラー補修【市】 ②ポストコーン設置【市】
7	新規	完了	野口歯科と沢崎畳店の中間地点	・植栽のはり出し 狭い道のため植栽を避けると児童と車が接触する危険あり	その他			・現状では対応不可【市】
8	継続	未完了	県道281号線沿い松戸市五香4丁目1番地	・歩道の道幅が狭く、対向者(特に自転車)とすれ違う際にぶつかったり、転倒したりする恐れがある	その他			①防犯カメラの設置【市】