

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【小金小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	継続	完了	小金清志町3丁目付近 イオン前から馬橋方面へのさつき通り	歩道が狭く傘をさして歩くことが難しい	道路補修			①道路側溝補修【市】