

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【稔台小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	稔台2丁目・3丁目から エーゼットハイツ付近交 差点（稔台2-1-2 1）まで	ケア施設や保育園、住宅地から の出入口で交通量が多く信号機 や停止線がない、道路も狭い、 見通しが悪く、児童が車に巻き 込まれやすく危険である。	グリーン ライン(新 設)	一時停止 (新設)	路面標示 (新設)	・一時停止不可【警察】 ①T字路に電柱幕「学童注意」設置【市】 ②通学路指定変更【学校】 ③グリーンライン設置【市】
2	新規	完了	稔台小学校入口交差点から コーポ石橋付近交差点 (稔台3-1)	稔台駅方面や稔台工業団地等 に向かう側道で通学時間の交通 量がきわめて多く、危険である。	グリーン ライン(新 設)	路面標示 (塗直し)	横断歩道 (塗直し)	①横断歩道塗り直し【警察】 ②停止線塗り直し【警察】 ③路面標示「学童注意」設置【市】 ④通学路指定変更【学校】 ⑤グリーンラインの塗り直し【市】
3	新規	完了	稔台2-1-1交差点	横断歩道が薄く、より安全に児 童の横断をさせたいため。	横断歩道 (塗直し)			①横断歩道塗り直し【警察】