

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【上本郷小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
					路面標示 (塗り直し)	グリーン ライン(塗り 直し)		
1	新規	完了	上本郷小学校校門前	道路上の記載文字の薄れ（ダイヤマーク、スピード落せ、学童注意）	路面標示 (塗り直し)	グリーン ライン(塗り 直し)		①グリーンライン塗り直し【市】 ②路面標示塗り直し【市】 ③ダイヤマーク塗り直し【警察】 ④横断歩道塗り直し【警察】
2	新規	完了	上本郷小学校校門を出て 左で一つ目の交差点	横断歩道の薄れ	横断歩道 (塗り直し)			①横断歩道塗り直し【警察】
3	新規	完了	松戸市上本郷3620付近の 道路	緑ラインが一部薄れ、横断歩道 の薄れ	グリーン ライン(塗り 直し)	横断歩道 (塗り直し)		①外側線塗り直し【市】 ②グリーンライン塗り直し【市】 ③ダイヤマーク塗り直し【警察】
4	新規	完了	上本郷小学校南東の角、 交差点	スクールゾーン、止まれの薄れ	一時停止 (塗り直し)	その他		①一時停止塗り直し【警察】 ②横断歩道塗り直し【警察】 ③スクールゾーン文字塗り直し【市】 ④外側線塗り直し【市】
5	新規	完了	松戸市上本郷3712-1付近	横断歩道の薄れ	横断歩道 (塗り直し)			①横断歩道塗り直し【警察】