

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【六実小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	六実六丁目13番地30 付近	交通量が多いため危険である。	グリーン ライン(塗 直し)			①グリーンライン塗り直し【市】
2	継続	完了	六高台四丁目105番地 付近	交通量が多いため危険である。	白線(塗直 し)			①外側線の塗り直し【市】
3	継続	完了	六高台五丁目6番地付近	交通量が多く危険である。	白線(塗直 し)			①外側線の塗り直し【市】
4	継続	未完了	通学路全域	通学路の側溝に蓋が無いために 危険である。	道路補修			①側溝蓋設置【市】 ※全域の完了は10年程度かかる (今年度分は完了)